






UKŁAD TŁO CZYNY - ODEJŚCIE



24	Żuraw słupowy	1	stal ocynkowana
23	Podest obsługowy	1	stal nierdzewna
22	Belka wsporcza (regulowana)	1	stal nierdzewna
21	Złączka stal/PE 100/110	1	zeliwo
20	Załączuch	2	stal nierdzewna
19	Wlot wejściowy	1	stal nierdzewna
18	Biofiltr kominkowy DNI00	2	stal nierdzewna
17	Przewody wentylacyjne	1	PVC110
16	Porecz	1	stal nierdzewna
15	Szafa sterownicza	1	
14	Prowadnice rurowe	2	stal nierdzewna
13	Króciec napływowy	1	PPCB30
12	Brzośnia	1	stal nierdzewna
11	Wzrostnik	1	
10	Wylącznik pływakowy	2	
9	Króciec tłoczny	1	PE80/10
8	Układ tłoczny DN80/100	1	stal nierdzewna
7	Zawór kulowy DN50	1	
6	Nasada płuczaca T52	1	stal
5	Zawór zwrotny kolanowy DN80	2	zeliwo
4	Zasuwa kładowa DN80	2	zeliwo
3	Zbiornik	1	Polimerbeton
2	Kalana stopowa DN80	2	zeliwo
1	Pompa zaopadająca XFP BOC CB11 PE29/4	2	zeliwo
1p	Nazwa	Ilość	Materiał
Skłata	Przepompownia		Nazwa
-	P30 Berkowo gm. Kiszewo		Nazwa
			1